



浙制0000690号

TCS型(LP761X系列)

电子台秤

使用说明书

宁波朗科精工技术有限公司

目 录

1.0	概述	. 1
1. 1	产品制造标准	1
2.0	安装使用说明	. 1
2.1	结构	1
2.2	安装说明	. 2
2.3	仪表配置	3
	主要技术参数	
3.1	常用型号规格	3
	主要技术指标	
3.3	功能	4

1.0 概述


TCS (LP761X) 系列电子台秤采用本公司生产的高精度称重显示仪和称重传感器,具有结构新颖,计量准确,经久耐用的特点,台面采用不锈钢或碳钢材料,可适用于工业及商业的称重场合。该台秤如配置打印机或与计算机联接,可实现称重数据的计算机管理。

1.1 产品制造标准

执行标准: GB/T7722-2005《电子台案秤》 执行检定规程: JJG539-1997《数字指示秤》 型式批准编号: PA 2008F103-33

2.0 安装使用说明


2.1 结构



- 1、台面板
- 2、支脚
- 3、上称架
- 4、传感器

- 5、下称架
- 6、限位螺栓
- 7、立柱
- 8、称重显示器

图一 LP7610电子台秤总装图



- 1、台面板
- 2、支脚
- 3、上称架
- 4、传感器

- 5、下称架
- 6、限位螺栓
- 7、立柱
- 8、称重显示器

图二 LP7611系列台秤结构示意图

2.2 安装说明

开箱:

1). 打开包装箱,取出秤体和仪表,将说明书、合格证、保修卡等资料妥善保管好。

装配:

- 1). 拿去台面,将秤体平稳放置,调整四支承脚使水泡居中。
- 2)调整四角的限位螺栓,使之与上台面的间隙为2~3 mm。
- 2). 用螺栓将立柱托架安装到下秤体上,将立柱插入立柱托架。
- 3). 将 传 感 器 电 缆 线 穿 过 立 柱 托 架 及 立 柱 , 并 用 螺 栓 拧 紧 立 柱 (注 意 螺 栓 不 要 拧 在 电 缆 上), 按 仪 表 说 明 书 要 求 将 传 感 器 电 缆 插 头 插 入 仪 表 的 插 座 。
- 4). 将仪表安装到立柱上,将多余的电缆线塞入立柱内。

- 5). 盖上台面, 仪表通电。
- 6). 该台秤在工厂已校正过。

2.3 仪表配置

本公司生产的台秤如配置不同的仪表则可应用于各种不同的场合。(具体参见仪表手册)

1). XK3150 (LP751X) 系列仪表

可以配用计重、计数或计价仪表,适用于普通工业/商业应用场合。

2).XK3150-Ex 本 安 型 防 爆 仪 表

适合于化工、医药、仓储等有爆炸性气体和爆炸性粉尘的环境。

防爆等级: 仪表为ibIICT5

秤体为ibIICT4

3). 其它仪表

3.0 主要技术参数

3.1 常用型号规格

产品型号	产品编号	最大秤量	检定分度值	秤台尺寸	传感器	立柱高
		(kg)	(kg)	(mm)	最大秤量	(mm)
					(kg)	
TICG 20	LP7610-30-3040	20	0.01	300×400×100	50	400
TCS-30	LP7611-30-3040	30	0.01	300×400×100	50	400
	LP7610-60-3040			400×500×100	100	600
TCS-60	LP7611-60-3040	60	0.02	500×600×90	100	700
FIGG 450	LP7610-150-4050	150	0.05	400×500×100	200	600
TCS-150	LP7611-150-5060		150	0.05	500×600×90	200
FIGG 200	LP7611-300-5060	200	0.1	500×600×130	500	700
TCS-300	LP7611-300-6080	300	0.1	600×800×150	500	1000
	LP7611-600-5060			500×600×130	750	700
TCS-600	LP7611-600-6080	600	0.2	600×800×160	750	1000
TCS-1000	LP7611-1000-6080	1000	0.5	600×800×160	2000	1000

注: S--碳钢秤体,不锈钢台面; SS—不锈钢秤体,不锈钢台面

3.2 主要技术指标

准确度等级:符合 III 级

工作温度范围: -10℃~+40℃

相对湿度: 0~95% 无冷凝

示值极限显示: Max+9e

3.3 功能

仪表功能及参数:详见相应仪表技术/操作手册。

4.0 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	秤台(含传感器)	1	
2	称重显示器	1	
3	立柱托架	1	
4	立柱	1	
5	电源线	1	
6	台秤操作手册	1	
7	称重显示仪技术/操作手册	1	
8	检定证书	1	
9	附件	1	
10	保修卡	1	



警告

使用前,请调整秤体的4个限位螺栓!间隙为2~3mm

★用于贸易结算的秤,必须由当地计量部门检定合格后方可使用。

宁波朗科精工技术有限公司

地址:宁波市江北区甬江工业区振甬路137号 邮编:315021

电话:0574-8763 0101 传真:0574-8763 0707

网址:www.locosc.com 邮箱: sales@locosc.com